



Placer le godet en position fermée et appuyer sur le bouton de remise à zéro de la tare



Lever l'équipement lentement et sans à-coup jusqu'à ce que la balance indique l'arrêt du levage en maintenant un régime moteur de 1500 tours/minute.



Baisser le godet jusqu'à ce que la balance revienne en mode CHARGE



La balance est en mode CHARGE.

Pour vérifier que la tare a été remise à ZÉRO, lever le godet à fond : la tare « 0 » s'affiche.



Appuyer sur l'icône CIBLE et saisir le tonnage puis valider.

Procéder au chargement de la benne.





Pour le dernier godet, le voyant orange commencera à s'allumer à la montée de l'équipement.

**ARRETER LA LEVEE ET
ATTENDRE LA PESEE**

ATTENTION : SI LE DERNIER GODET EST LEVE A FOND, LA PESEE SERA COMPTABILISEE



Vider lentement le godet jusqu'au tonnage voulu.



Pour un nouveau chargement au même tonnage, appuyer sur l'icone CIBLE et valider.

 GROUPE de MATÉRIAUX de CONSTRUCTION	FORMATION INTERNE LA BASCULE DE CHARGEUSE DE MARQUE ASCOREL	DSSS 0010 Indice : A
15/09/2022		Page : 4 / 4