

## CONSIGNES DE SECURITE

**L'ENTREE DU SITE EST INTERDITE A TOUT PASSAGER D'UN CAMION QUI NE SERAIT PAS IDENTIFIE COMME CONDUCTEUR OU PERSONNE HABILITEE. LE CONDUCTEUR DOIT DONC S'ORGANISER POUR ARRIVER SUR LE SITE SANS PASSAGER.**

### Equipements de protection individuelle

#### Obligatoires



LUNETTES  
ET CASQUE  
DE SECURITE



CHAUSSURES  
DE SECURITE  
MONTANTES



TENUE OU  
GILET HAUTE  
VISIBILITE

#### Selon l'analyse des risques



Le port de manches courtes et de short est interdit.

Le port de la visière intégrée au casque est interdit.

Les lunettes de sécurité obligatoires sont des lunettes indépendantes du casque.

**Risque chimique** par inhalation  (toxique), par contact

par ingestion  (toxique), dangereux pour l'environnement

**Protection des yeux spécifique :** Les lunettes de sécurité obligatoires sont des lunettes indépendantes du casque

**Protection respiratoire spécifique :** aucune

**Gants de protection spécifiques :** Port de gants de manutention obligatoire

**Vêtement spécifique :** aucun



SIGNALER SA PRESENCE  
RESPECTER LE SENS DE CIRCULATION ET **LE CODE DE LA ROUTE**  
LES BENNABLES, DECHARGEZ SUR UNE SURFACE PLANE POUR EVITER LES  
RETOURNEMENTS.

ZONE OU MATIERE COMBUSTIBLE/EXPLOSIVE  - RESPECTER L'INTERDICTION  
DE FUMER EN DEHORS DES ZONES FUMEURS  
LAISSER LA PRIORITE AUX ENGIN SUR LE SITE  
RESPECTER LES PASSAGE PIETONS

### INTERDICTION DE ROULER BENNE LEVEE

#### CHRONOLOGIE DES OPERATIONS

Tâches à effectuer	Responsable	
	Calcia	Chauffeur
1. Arrivée du camion à l'usine		x
2. Pesée du camion (bureau commercial) et alerte en cas de surcharge	x	
3. Fournir les documents au bureau commercial et récupérer le badge	x	x
4. Se rendre sur l'aire de ballage suivant le plan		x
5. Reculer et se positionner devant la barrière trémie ballage calcaire		x
6. Débâcher la remorque		x
7. Descendre de la cabine et introduire le badge dans le lecteur		x
8. Retirer le badge et retourner dans la cabine		x
9. Les feux de signalisation passent à l'orange puis au vert		x
10. La barrière s'ouvre		x
11. Reculer jusqu'au butoir de la trémie		x
12. Lever progressivement la benne pour obtenir un écoulement régulier		x
13. Rester dans la cabine du camion pendant le déchargement et port de la ceinture obligatoire		x
14. Lorsque la benne est vide, l'abaisser lentement	x	x
15. Avancer le camion au-delà de la barrière pour ne pas risquer de chuter dans la trémie de ballage lors de l'étape suivante	x	x
16. Descendre de la cabine avec les EPI et contrôler que la benne est vide		x
17. Fermetures des portes de la benne		x
18. Retour au pont de pesée		x
19. Pesée du véhicule	x	



*Le chauffeur doit être apte à comprendre le protocole de sécurité en français.*

## MATIERE : Gypse

<b>ETABLISSEMENT D'ACCUEIL</b> CIMENTS CALCIA Usine de Bussac 17210 BUSSAC-FORET Tél : 05.46.04.34.40 Fax : 05.46.04.34.41  Représentant CC : A. Gordienko Tél : 06.45.29.06.79 Fax : 05.46.04.34.41 mail : agordienko@ciments-calcia.fr	<b>Fournisseur :</b> Ets Garandeau Champblanc 16370 CHERVES RICHEMONT  Tel 05 45 83 24 45 Fax 05 45 83 17 91	<b>ENTREPRISE DE TRANSPORT</b> Raison sociale : Ets Garandeau Adresse : Champblanc 16370 CHERVES-RICHEMONT Responsable : CHAUVIERE Tél : 0545832445 Mail :transport@groupegarandeau.com	PERMANENT <input checked="" type="checkbox"/> (opérations répétitives) PONCTUEL <input type="checkbox"/> CHARGEMENT <input type="checkbox"/> DÉCHARGEMENT <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ATTENTION ! EN CAS DE REFUS DU CHARGEMENT, LA REGLEMENTATION ADR AINSI QUE LE PTAC ADMISSIBLE DEVRONT ÊTRE RESPECTES, LE CAS ECHEANT L'ENSEMBLE ROUTIER NE SERA PAS REMIS SUR LA ROUTE.**

**LIEU DE L'OPÉRATION :** Hall Ajouts (voir plan)

**HORAIRES D'OUVERTURE :** 5H00-18H30 (programmation sur rendez-vous)

**TONNAGE / VOLUME :**

**CONDITIONNEMENT :** VRAC  PALETTES  COLIS NON PALETTISE  CONTENEUR  CAISSE

AUTRE , A PRECISER :

**MATÉRIEL NÉCESSAIRE :**

CARACTERISTIQUE ET AMENAGEMENT DU VEHICULE	EQUIPEMENT DU VEHICULE MANŒVRE PAR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE DE TRANSPORT	MATERIEL DE CIMENTS CALCIA MANŒVRE PAR SON PERSONNEL
CITERNE <input type="checkbox"/>	GRUE AUXILIAIRE <input type="checkbox"/>	GRUE AUXILIAIRE <input type="checkbox"/>
BENNE <input checked="" type="checkbox"/>	CHARIOT ÉLEVATEUR <input type="checkbox"/>	CHARIOT ÉLEVATEUR <input type="checkbox"/>
PLATEAU NU <input type="checkbox"/>	TRANSPALETTE MANUEL <input type="checkbox"/>	PONT ROULANT <input type="checkbox"/>
PLATEAU BACHE <input type="checkbox"/>	DIABLE <input type="checkbox"/>	MONORAIL <input type="checkbox"/>
MALAXEUR <input type="checkbox"/>	AUCUN <input checked="" type="checkbox"/>	AUCUN <input checked="" type="checkbox"/>
< 3,5 T <input type="checkbox"/>		
AUTRES : .....	AUTRES.....	AUTRES.....

**CONSIGNES PARTICULIERES :**

Suivre la fiche de données de sécurité au poste de travail affichée sur place (en annexe 1)

- Respecter le plan de circulation et les limitations de vitesse.
- Se munir de protections individuelles en fonction du déchet transporté.
- Vérifier l'absence de personne aux alentours de la benne.
- Interdiction de boire, de manger, de fumer, d'entreposer des aliments ou des boissons sur le poste de travail.
- Risque lié à la ligne aérienne haute tension proche de la zone de déchargement : respecter la distance de sécurité de 5 m
- Risque de chute sur dans la trémie : se tenir à distance (2 m minimum) du rebord de la trémie
- Risque de collision lié à la coactivité avec le chauffeur de chargeuse : se coordonner pour décharger

**VALIDATION DU PROTOCOLE**

Mise à jour : 2021 - Version : 2

POUR L'ENTREPRISE D'ACCUEIL :  Signature : Date :	POUR LE FOURNISSEUR <b>GARANDEAU FRERES</b> SAS au capital de 1 313 940€ Siège Social : Champblanc 16370 CHERVES-RICHEMONT Siret : 775 563 273 00017 APE : 4673A Tél : 05.45.83.24.11	POUR LE TRANSPORTEUR <b>GARANDEAU FRERES</b> SAS au capital de 1 313 940€ Siège Social : Champblanc 16370 CHERVES-RICHEMONT Siret : 775 563 273 00017 APE : 4673A Tél : 05.45.83.24.11
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Retour au bureau commercial, remplir les documents et rendre le badge	x	x
21. Rendre les documents au chauffeur	x	
22. Départ camion		x


# PLAN DE CIRCULATION

LE CHAUFFEUR ACCÈDE AUX AIRES DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT  
EN EMPRUNTANT L'ITINÉRAIRE INDICÉ SUR CE PLAN

## Usine Bussac-Forêt



**Ciments Calcia**  
HEIDELBERGCEMENT Group



### Légende :

- |  |                              |  |                                |
|--|------------------------------|--|--------------------------------|
|  | ACCÈS MAGASIN                |  | ACCÈS ADJUVANTS                |
|  | ACCÈS EXPÉDITIONS            |  | ACCÈS COMBUSTIBLES ALTERNATIFS |
|  | ACCÈS DIS                    |  | ACCÈS PLATEFORME SABLE         |
|  | ACCÈS HALL AJOUTS            |  | ACCÈS CARRIÈRE                 |
|  | ACCÈS CHARBON<br>et VALMAT 2 |  |                                |



Pont bascule entrée usine



Trémie ballage (coté droit)



Local chauffeurs  
Sanitaires/distributeurs



Pupitre trémie ballage



Guichet des expéditions



**Pour toute(s) question(s)  
contacter la salle de  
contrôle**

**05.46.04.34.40**

**URGENCE**

**En cas Accident ou d'Incendie**

3222 d'un poste fixe  
05 46 04 98 77 d'un portable  
**SOYEZ PRÉCIS DANS VOTRE MESSAGE**

**En cas d'épandage accidentel**

Prévenir la salle de contrôle.  
En cas d'épandage plus important,  
appelez le 3222 ou le 0546049877.

**Le chauffeur signalera tout accident, incident ou situation dangereuse**

